



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел. (4872) 21-10-30, факс (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы
(по Пролетарскому округу)

300001, г. Тула, ул. Марата, д. 29, тел./факс: (4872) 42-60-28

Предписание № 7/1/1-6

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр
образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», далее МБОУ
ЦО № 25 в лице и.о. директора МБОУЦО № 25
Чуриковой Алины Александровны

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Пролетарского округа г. Тулы по пожарному надзору № 7 от 22 января 2021 года, ч. 4, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 21 Положения «О федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290, в период с 11 ч. 10 мин. 24 февраля 2021 г. по 10 ч. 00 мин. 01 марта 2021 г. проведена плановая выездная проверка инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) старшим лейтенантом вн. службы Матвеевым Романом Александровичем детского сада МБОУЦО № 25, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Епифанская, д. 127 совместно с заведующим хозяйством МБОУЦО № 25 Лизневой Наталией Алексеевной; и.о. директора МБОУЦО № 25 Чуриковой Алиной Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69 ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении или указывается только выполнение
1.	Не обеспечено рассредоточенное размещение эвакуационных выходов из следующих помещений на 1-ом этаже: группа 7 и смежное с ним помещение (помещение №39 по техническому паспорту), группы 5 и 9; помещения на 2-ом этаже: группа 6 и смежное с ним помещение (помещение №1 по техническому паспорту), группа 8 и	Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст. 89 СП 1.13130.2020 п. 5.1.3 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. СП 1.13130.2020 п. 4.2.16 При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно; минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещении должно быть не менее половины максимальной диагонали помещения;	14.02.2022 года	

	смежное с ним помещение (№47 по техническому паспорту), группы 2 и 4.	<p>минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами в коридоре следует определять по формуле</p> $L \geq 0,4 \cdot D, (1)$ <p>где D - длина коридора в м.</p> <p>СП 1.13130.2020 п. 5.1.3 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p>		
2.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: - кладовые комнаты в группах №№5,6,7,8,9,10,11,12.	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 года №123 –ФЗ, ст. 89, ч.1</p> <p>Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p>	14.02.2022 года	
3.	На объекте защиты не соблюдены требования при хранении различных вещей и предметов в складских помещениях. Не соблюдаются горизонтальные и вертикальные расстояния от пожарных извещателей до ближайших предметов (менее 0,5 м.)	<p>СП 5.13130.2009 п. 13.3.6</p> <p>Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией на извещатель.</p> <p>Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.</p>	14.02.2022 года	
4.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	<p>ППР в РФ от 16.09.2020 года , №1479, п. 30</p> <p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств</p>	14.02.2022 года	

	из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.		
5.	Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 подлежат защите автономными установками пожаротушения.	<i>СП 5.13130.2009 Приложение А.4 п. 8</i>	14.02.2022 года	
6.	Помещение пищеблока и общий коридор на 1-ом этаже с различными классами функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости или противопожарными преградами.	<i>Федеральный закон от 22.07.2008 года №123 –ФЗ, ст. 89, ч.1</i> Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. <i>СП.413130.2013 п.4.1</i> Объемно-планировочные и конструктивные решения, направленные на ограничение распространения пожара при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов защиты должны предусматривать: - выделение в пределах здания, сооружения помещений различного функционального назначения, взрывопожароопасных и пожароопасных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами пожарной опасности или противопожарными преградами в случаях, оговоренных настоящим сводом правил, а также другими действующими нормативными требованиями, исходя из класса функциональной пожарной опасности объекта защиты.	14.02.2022 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица,

уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР г. Тулы
(по Пролетарскому округу)
старший лейтенант внутренней службы Р.А. Матвеев
(должность, фамилия, инициалы)

«01» марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МБОУЦО № 25
Чурикова Алина Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

«01» марта 2021 г.

